



28 A

! - Charnière de plaque arrière absente ou cassée admise  
- Particules de Silicone dans le grommet, bouchant partiellement un orifice, admises

DIAMETRE DE FILS: MINI 1.40



CONNECTIQUE SICMA 2

CONNECTIQUE SICMA 2